



Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document.

Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé.

This pdf file contains all available languages of the requested document.

Dieses PDF-Dokument enthält alle vorhandenen Sprachen des angefragten Dokumentes.

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten
COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction
COPRO - A not-for-profit impartial product control body for the construction industry

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)
T +32 (0)2 468 00 95 - info@copro.eu - www.copro.eu

KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/TVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels

**Aan de certificaathouders in het kader van de CE-markering
voor bitumen en bitumineuze bindmiddelen
volgens R/CE +2 54**

Referentie
TDS/NB/20/0450

Contactpersoon
Tom De Saedeleer

Zellik, 21 september 2020

Betreft: - Reglement voor certificatie in het kader van de CE-markering AVCP-systeem 2+
Conformiteitscertificatie van de productiecontrole in de fabriek voor bitumen en
bitumineuze bindmiddelen
- Nieuwe uitgave

RBC R_CE/2020/02: R/CE +2 54 versie 3.0

Geachte mevrouw,
Geachte heer,

Naar aanleiding van enkele wijzigingen in een reglementair kader met betrekking tot de accreditatie is COPRO genoodzaakt om de reglementen in het kader van de CE-markering te herzien.

Van deze gelegenheid maken wij ook gebruik om enkele andere actualisaties door te voeren, onder andere het digitaal versturen van de auditverslagen. Verder werd de terminologie van enkele specifieke termen bijgestuurd en in overeenstemming gebracht met de Bouwproductenverordening.

Hierbij sturen wij u dan ook de nieuwe versie van R/CE +2 54 toe. Dit document is onmiddellijk van toepassing.

Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen.

Art. 2.4.8	Bij opschorting van het certificaat mag de certificaathouder geen producties meer op de markt brengen.
Art. 3.1.4	Certificatiebeslissingen worden genomen door het Certificatiecomité.
Art. 3.1.5 Art. 3.2.3	De vertrouwelijke behandeling van gegevens is niet van toepassing bij het onderzoek van klachten op vraag van de bevoegde overheid.
Art. 3.2.2	Indien er keuzemogelijkheid is tussen verschillende keuringsinstellingen heeft de leverancier het recht om een keuringsinstelling – verschillend van de certificatieinstelling – te weigeren.
Art. 3.3.1	Handelsregister werd gewijzigd in Kruispuntbank van Ondernemingen.
Art. 4.1.1.4	De auditverslagen worden digitaal overgemaakt aan de leverancier.
Art. 5.1.3	De inhoud van de certificatieaanvraag werd aangepast. Dit document wordt niet meer in tweevoud opgemaakt.
Art. 5.2.3.3	De initiële audit moet worden uitgevoerd binnen de twee maanden na de certificatieaanvraag.
Art. 7.1	De inhoud van de audit werd vervolledigd. Verschillende soorten audits zijn gedefinieerd. De locatie waar de audit kan plaatsvinden werd uitgebreid. De planning, frequentie en duur van de audit werd beter omschreven.

Art. 7.2	De initiële audit bestaat uit 2 fasen. Deze fasen zijn nu uitgebreid beschreven.
Art. 7.3	De regels voor een toezichtsaudit werden beter beschreven.
Art. 7.4	Er zijn verschillende auditverslagen mogelijk afhankelijk van het soort audit. Een auditverslag bestaat uit 2 delen: een algemeen deel en een gedeelte met de vastgestelde niet-conformiteiten.
Art. 7.5.1	De leverancier moet een oorzaakanalyse uitvoeren voor elke niet-conformiteit.
Art. 7.5.2 Art. 8.2.2.6	Inbreuken op het gebruik van de naam en nummer 1137 van COPRO zijn omschreven. Na schorsing of intrekking van het certificaat wordt de naam en nummer van COPRO op elk document of ander medium verwijderd of op een duidelijke wijze doorschraapt.
Art. 7.7	Nieuw: Transfer van certificatie onder accreditatie.
Art. 8.2.2.2	Een schorsing van het certificaat kan pas opgeheven worden wanneer de certificaathouder overtuigd bewijs heeft voorgelegd alle nodige maatregelen te hebben genomen om de inbreuk of de niet-conformiteit definitief te stoppen en herhaling ervan te voorkomen.
Art. 8.2.2.4	Na een intrekking van het certificaat kan de leverancier pas een nieuwe certificatieaanvraag indienen nadat hij structurele maatregelen doorgevoerd heeft om de inbreuk of de niet-conformiteit definitief te stoppen en herhaling te voorkomen.
Art. 8.3	De definiëring van geschillen is aangepast. De procedure die een beroep behandelt, is beschikbaar via de website van de certificatie-instelling. Het recht om gehoord te worden, wordt verleend tijdens een vergadering van het Certificatiecomité.
Art. 9.3	Het openen van het aanvraagdossier en het onderzoek van de ontvankelijkheid van de aanvraag kan kosten met zich meebrengen.

Indien u nog bijkomende vragen hebt, mag u steeds de bovenvermelde contactpersoon contacteren.

Met de meeste hoogachting,



ir. Dirk VAN LOO
CEO

**Aux titulaires de certificats dans le cadre du marquage CE
pour le bitumes et liants bitumineux
selon R/CE +2 54**

Référence
TDS/NB/20/0450

Personne de contact
Tom De Saedeleer

Zellik, 21 septembre 2020

Concerne : - Règlement de certification dans le cadre du marquage CE système AVCP 2+
Certification de conformité du contrôle de la production en usine pour bitumes et liants bitumineux
- Nouvelle édition

RBC R_CE/2020/02 : R/CE +2 54 version 3.0

Madame,
Monsieur,

Suite à plusieurs modifications du cadre réglementaire en rapport avec l'accréditation, COPRO a été contraint de revoir les règlements dans le cadre du marquage CE.

Nous profitons également de cette occasion pour procéder à plusieurs autres mises à jour, dont l'envoi numérique des rapports d'audit. De plus, la terminologie de certains termes spécifiques a été adaptée et mise en conformité avec le Règlement Produits de construction.

Nous vous faisons parvenir en annexe la nouvelle version du R/CE +2 54. Ce document est applicable immédiatement.

Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des principales modifications.

Art. 2.4.8	Lors d'une suspension du certificat, le titulaire de certificat ne peut plus mettre des productions sous certificat sur le marché.
Art. 3.1.4	Les décisions de certification sont prises par le Comité de certification.
Art. 3.1.5 Art. 3.2.3	Le traitement confidentiel des données ne s'applique pas lors de l'examen de plaintes à la demande de l'autorité compétente.
Art. 3.2.2	Lorsqu'il est possible de choisir entre différents organismes d'inspection, le fournisseur a le droit de refuser un organisme d'inspection - différent de l'organisme de certification.
Art. 3.3.1	Le registre de commerce a été modifié en Banque-Carrefour des entreprises.
Art. 4.1.1.4	Les rapports d'audit sont envoyés au fournisseur sous forme électronique.
Art. 5.1.3	Le contenu de la demande de certification a été adapté. Ce document n'est plus établi en double exemplaire.
Art. 5.2.3.3	L'audit initial doit être effectué dans les deux mois qui suivent la demande de certification.
Art. 7.1	Le contenu de l'audit a été complété. Différents types d'audits ont été définis. Le lieu où l'audit peut avoir lieu a été élargi. La planification, la fréquence et la durée de l'audit ont été mieux définies.

Art. 7.2	L'audit initial se compose de 2 phases. Ces phases sont maintenant décrites en détail.
Art. 7.3	Les règles d'un audit de surveillance ont été mieux décrites.
Art. 7.4	Il peut y avoir différents rapports d'audit en fonction du type d'audit. Un rapport d'audit se compose de deux parties : une partie générale et une partie contenant les non-conformités constatées.
Art. 7.5.1	Le fournisseur doit effectuer une analyse des causes pour chaque non-conformité.
Art. 7.5.2 Art. 8.2.2.6	Les infractions à l'utilisation du nom et du numéro 1137 de COPRO sont spécifiées. Après la suspension ou le retrait du certificat, il faut supprimer ou effacer clairement le nom et le numéro de COPRO sur chaque document ou autre support.
Art. 7.7	Nouveau : Transfert de la certification sous accréditation.
Art. 8.2.2.2	Une suspension du certificat ne peut être levée que lorsque le titulaire du certificat a soumis la preuve convaincante qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour mettre fin de manière définitive à l'infraction ou à la non-conformité et pour empêcher sa répétition.
Art. 8.2.2.4	Après un retrait du certificat, le fournisseur ne peut introduire une nouvelle demande de certification qu'après avoir mis en œuvre des mesures structurelles pour mettre fin définitivement à l'infraction ou à la non-conformité et empêcher sa répétition.
Art. 8.3	La définition des litiges a été modifiée. La procédure qui décrit le traitement d'un recours est disponible sur le site internet de l'organisme de certification. Le droit d'être entendu est accordé lors d'une réunion du Comité de certification.
Art. 9.3	L'ouverture du dossier de demande et l'examen de la recevabilité de la demande peuvent entraîner des frais.

Si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez toujours contacter la personne de contact mentionnée ci-dessus.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments très distingués.



ir. Dirk VAN LOO
CEO