



**Dit pdf bestand bevat alle beschikbare talen van het opgevraagde document.**

**Ce fichier pdf reprend toutes langues disponibles du document demandé.**

**This pdf file contains all available languages of the requested document.**

**Dieses PDF-Dokument enthält alle vorhandenen Sprachen des angefragten Dokumentes.**

COPRO vzw - Onpartijdige instelling voor de controle van bouwproducten  
COPRO asbl - Organisme impartial de contrôle de produits pour la construction  
COPRO - A not-for-profit impartial product control body for the construction industry

Z.1. Researchpark - Kranenberg 190 - BE-1731 Zellik (Asse)  
T +32 (0)2 468 00 95 - [info@copro.eu](mailto:info@copro.eu) - [www.copro.eu](http://www.copro.eu)

KBC IBAN BE20 4264 0798 0156 - BIC KREDBEBB - BTW/TVA/VAT BE 0424.377.275 - RPR Brussel/RPM Bruxelles/RLP Brussels

***Aan de gebruikers van het COPRO- en BENOR-merk  
voor gerecycleerde granulaten geproduceerd op een vaste locatie  
volgens TRA M10 / BENOR TRA 10 of door een mobiele installatie  
volgens TRA M11/ BENOR TRA 11***

**Referentie**  
MVS/MDB/19/0364

**Contactpersoon**  
Michaël Van Schelvergem

Zellik, 26 juni 2019

**Betreft: COPRO-certificatie gerecycleerde granulaten  
Aangepaste procedure monsterneming asbest in OVAM-eenheidsreglement**

**RBC 10-11/2019/02**

Geachte mevrouw,  
Geachte heer,

Na advies van het sectoroverleg van 18/06/2019 heeft de OVAM volgende concrete uitwerking van artikel 9.3.2.C van het eenheidsreglement opgelegd.

Bij de externe controle op de aanwezigheid van asbest moeten twee reservestalen worden genomen voor de eventuele tegenproef. Bij overschrijding van de toegelaten concentratie op het oorspronkelijke monster wordt er overgegaan tot het uitvoeren van twee nieuwe proeven op de twee reservestalen om het gehalte asbest te bepalen. De proeven dienen te worden uitgevoerd in verschillende erkende laboratoria. Het resultaat van de twee tegenproeven is dan bepalend. Enkel wanneer er bij de twee tegenproeven geen overschrijding van de toegelaten norm wordt vastgesteld is het resultaat conform.

Bij niet conformiteit en indien ondertussen granulaten van de betrokken partij zijn afgevoerd, dient de certificaathouder aan te tonen dat de klanten (bouwheer of opdrachtgever) schriftelijk op de hoogte werden gebracht dat de geleverde gerecycleerde granulaten het toegelaten gehalte asbest mogelijk overschreden hebben. De certificatie-instelling voert een bijkomend bezoek uit en stuurt een verslag naar de OVAM met vermelding van de illegaal afgevoerde partij en de afvoerbepalingen.

Deze bepalingen treden in voege op 1 juli 2019.

U kan steeds met uw verdere vragen bij onze inspecteurs terecht.

Met de meeste hoogachting,



**ir. Dirk VAN LOO**  
CEO